

シールドガスの残量を圧力で検知!

シールドガス残圧監視装置

RP-CHECKER

アールピー チェッカー



シールドガスの2次側圧力を監視して、
設定圧力以下になれば、警告音、または光でお知らせ。
溶接途中でのシールドガス切れを防止し、
ボンベの交換時期をお知らせします。

- ガスが完全になくなる前に警告。(※ボンベの2次側に接続してください)
- 警告は、音か光、警告無をスイッチで任意設定可能。
- 警告圧力、任意設定可能。
- 溶接機1次側に接続する為、ボンベ交換の度に脱着不要。

詳細はホームページにてご確認ください

<http://www.hide-wel.co.jp>

HIDE.Co.Ltd
TIGCON

※仕様は技術改善などにより予告無く変更する場合がありますがご了承ください。

製造元及び販売元：株式会社ハイド

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂 3-21-18
TEL.06-6784-5481 FAX.06-6784-5062
mail.info@hide-wel.co.jp

HIDE web



facebookで
最新の情報を
公開しています

